



## **-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-**

*“30° Aniversario de la reforma de la Constitución Nacional”*

---

*Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente*

### **ORDENANZA Nº 3 2 0 7 / 2 0 2 4**

**ARTÍCULO 1º.-** Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a solicitar al Gobierno Provincial, en el marco de la ley Nº12.385, su modificatoria ley Nº12.744 y su Decreto Reglamentario Nº1123/08, en concepto de aporte no reintegrable con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas de su inversión, la suma de pesos ciento diecinueve millones quinientos treinta y dos mil quinientos cuatro con veinticuatro centavos (\$119.532.504,24), correspondientes a la asignación del Fondo de Obras Menores del año 2024; para ser destinado a la adquisición de equipamiento y rodados, en orden al Proyecto “Mejora en el Parque Automotor para Servicios Públicos” que se adjunta como Anexo I de la presente.-

**ARTÍCULO 2º.-** Autorícese la realización de las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente.-

**ARTÍCULO 3º.-** Dése al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación, comuníquese, publíquese, archívese y dése al R. de R. D. y O.-

/////Dada en la Sala de Sesiones Mirta Rodríguez del Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.-

#### **Concejales Presentes**

Santiago Dobler  
Laura Balduino  
Juan Astor  
Pablo Ghiano  
Brenda Torriri  
Carolina Giusti

#### **Ausente con aviso**

#### **Votos afirmativos**

Santiago Dobler  
Laura Balduino  
Juan Astor  
Pablo Ghiano  
Brenda Torriri  
Carolina Giusti

#### **Votos negativos**

#### **Abstenciones**



**-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-**  
*“30° Aniversario de la reforma de la Constitución Nacional”*

---

**ANEXO I**  
**Proyecto “Mejora en el Parque Automotor para Servicios Públicos”**



Municipalidad  
de Sunchales

# PROYECTO OBRAS MENORES 2024:

PROYECTO:

Mejora en Corralón Municipal.  
Adquisición de vehículos.

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES  
SEPTIEMBRE 2024

📍 Av. Belgrano 103 - S2322ATA - Sunchales, Santa Fe.  
✉ intendencia@sunchales.gov.ar  
☎ 03493-425500 | 420611

🌐 /www.sunchales.gob  
📷 /muni\_sunchales  
📘 /municipalidadesunchales



## 1. Denominación del proyecto y organismo ejecutor

Nombre del proyecto: Mejora en el Parque Automotor para Servicios Públicos.

Destinado específicamente a servicios de seguridad ciudadana dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Convivencia; además, a servicios dependientes de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos.

Consiste en la adquisición de tres utilitarios cabina doble con caja de carga, dos camionetas pickup segmento b, dos motocarga y cuatro motos tipo enduro.

MM/CC: Sunchales

Departamento: Castellanos

## 2. Marco urbano y sectorial.

### 2.1. Datos del MM/CC

Población urbana del MM/CC: 23.416 habitantes (*Censo 2022*)

#### 2.2.1 Servicios públicos a cargo de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos.


El municipio actualmente tiene a su cargo los siguientes servicios:

- Recolección de residuos.
- Mantenimiento y gestión del servicio de cloacas.
- Alumbrado público.
- Mantenimiento de pavimento y ripios.
- Mantenimiento de caminos rurales.
- Arbolado Público y mantenimiento de espacios verdes.



# Municipalidad de Sunchales

- Planta del ejido urbano con la ubicación del edificio comunal y de maestranza.





- **Parque de equipos y maquinarias disponibles.**

Actualmente el municipio cuenta con el siguiente parque de equipos y maquinarias:

### **Automóvil Toyota Corolla**

Uso: Intendente – Palacio Municipal

Estado: Muy Bueno.

Funcionalidad: En marcha. Uso de todo el personal del Departamento Ejecutivo Municipal.

Rueda Auxiliar: Completa.

### **Camioneta Peugeot, Partner**

Uso: Corralón. Inspecciones.

Estado: Regular. Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Se debe cambiar tensor de correa secundaria y cable de embrague, en constante reparación debido a su estado.

Rueda Auxiliar: Está la llanta, falta la cubierta.

### **Camioneta Ford Ranger D/C**

Uso: Viales – Corralón.

Estado: Malo.

Funcionalidad: Parada.

Detalle: En el mecánico por problemas eléctricos, posible ingreso a remate por mal estado, no pudiendo ser utilizada con regularidad.

Rueda Auxiliar: Está la llanta, falta la cubierta.

### **Automóvil Peugeot 207**

Uso: Inspección de obras privadas – Palacio Municipal

Estado: Malo.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Problemas eléctricos. Chocado, falta chapa y pintura, con problemas constantes. Posible ingreso a remate.

Rueda Auxiliar: Está la llanta, falta la cubierta.

### **Automóvil Peugeot 207**

Uso: Mantenimiento de bombas- Corralón

Estado: Malo.

Funcionalidad: En marcha.



## Municipalidad de Sunchales

Detalle: Se debe cambiar cubiertas tren delantero, junta homocinética y junta puertas, constantes reparaciones. Posible ingreso a remate por escasa continuidad en su uso.

Rueda Auxiliar: Está la llanta, falta la cubierta.

### **Utilitario Citroën Berlingo**

Uso: Compras – Palacio Municipal

Estado: Regular.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: No funciona aire acondicionado.

Rueda de Auxilio: Esta la llanta, falta la cubierta.

### **Tractor Fiat 700 con motor Perkin**

Uso: Obras- Corralón

Estado: Regular.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere cambio de cubiertas, presenta inconvenientes de electricidad, precisa chapa y pintura.

### **Carro tanque combustible cap. 1.000Lts.**

Uso: Traslado de combustible – Viales- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Rueda auxilio: Falta completa.

### **Tractor Fiat 780 con motor Perkin**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Regular.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Enganche roto

### **Tractor Fiat 780**

Uso: Viales – Corralón

Estado: Regular.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Precisa reparar caja de cambios.



## **Tractor Massey Ferguson 1175**

Uso: Mantenimiento de espacios verdes- Corralón

Estado: Regular.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere cambio de cubiertas y realización de chapa y pintura.

## **Tractor Massey Ferguson 265 con tres puntos**

Uso: Mantenimiento de espacios verdes- Corralón

Estado: Regular.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Se debe reparar el burro de arranque y realizar pintura.

## **Tractor Massey Ferguson 265**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere cambio de alternador y cubiertas.

## **Motoniveladora Dranco**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Malo.

Funcionalidad: Parada.

Detalle: Falta el motor. Se deben adquirir 6 cubiertas, realizar reparaciones eléctricas, adquirir nuevas baterías y realizar pintura general.

## **Motoniveladora de arrastre**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Malo.

Funcionalidad: En Marcha. Posible ingreso a remate.

Detalle: Requiere reparación de cilindro y comandos hidráulicos.

## **Tanque de riego fibra de vidrio de arrastre**

Uso: Mantenimiento de espacios verdes- Corralón

Estado: Regular.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere cambio de cubiertas.

Rueda de Auxilio: Falta completa.



## **Acoplado largo color verde**

Uso: Mantenimiento de espacios verdes- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Se deben realizar reparaciones en instalación eléctrica y chapa y pintura.

Rueda de Auxilio: Falta Completa.

## **Desmalezadora FONTANINI**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Rueda de Auxilio: Completa.

## **Camión Regador Ford 7000**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Malo.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Chasis en muy mal estado, falta de vidrios, iluminación, electricidad, posible ingreso a remate por no poder usarse.

Rueda de Auxilio: Falta completa.

## **Arado FARDIN**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: Parada.

Detalle: Se debe reparar eje.

Rueda de Auxilio: Falta completa.

## **Camioneta Renault Rodeo**

Uso: Obras Públicas- Corralón

Estado: Malo.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Cubiertas en muy mal estado. Requiere reparaciones en caja de cambio.

Rueda de Auxilio: Falta completa.



## **Tractor Fiat 800**

Uso: Obras Públicas- Corralón

Estado: Malo.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Cubiertas en mal estado, problemas eléctricos, no arranca.

## **Camioneta Ford F-100**

Uso: Mantenimiento de espacios verdes- Corralón

Estado: Malo.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere chapa y pintura, taco de cabina, reparar lona trasera cobertor.

Rueda de auxilio: Está la llanta, falta la cubierta.

## **Hidro elevador "HIDRO GROBER"**

Uso: Alumbrado Público- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Reparado 2024.

Rueda de Auxilio: Falta completa.

## **Camión Atmosférico Deutz 160**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: Muy malo.

Funcionalidad: Parado.

Detalle: Requiere cambio de cabina, cambio de cubiertas y reparaciones de iluminación, electricidad, etc.

Rueda de Auxilio: Falta completa.

## **Motoniveladora Caterpillar 5FM1**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Bueno. Reciente reparación de engranajes.

Funcionalidad: En marcha.

## **Camioneta Hilux simple cabina**

Uso: Taller mecánico – Corralón

Estado: Malo.

Funcionalidad: Fuera de servicio, posible ingreso a remate.

Detalle: Requiere chapa y pintura y cambio de cubiertas.



Rueda de Auxilio: Está la llanta, falta la cubierta.

## **Arado 17 disco "BALDAN"**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: Parada.

Detalle: Requiere reparación de eje.

Rueda de Auxilio: Falta completa.

## **Tractor Massey Ferguson**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Regular.

Funcionalidad: En marcha.

## **Camión volcador Ford 14000**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Rueda Auxiliar: Completa.

## **Camioneta Ford F-100**

Uso: Alumbrado Público- Corralón

Estado: Regular.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere reparación de dirección y cambio de cubiertas y luces.

Rueda de Auxilio: Está la llanta, falta la cubierta.

## **Cargador MAXION 750 4x4**

Uso: Obras públicas- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere cambio de cubiertas.

## **Motoniveladora Taigong China**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Malo.

Funcionalidad: Parada.

Detalle: Falta Motor. Requiere cambio de cubiertas.



## **Camión Volcador**

Uso: Obras Públicas- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere cambio de cubiertas.

Rueda de Auxilio: Completa.

## **Camión Compactador Ford Cargo 1517E**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere cambio de luces y cubiertas.

Rueda de Auxilio: Completa.

## **Cargador NEW HOLLAND B95B**

Uso: Obras públicas- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere reparación de pluma.

## **Camión volcador VOLKSWAGEN 13180.**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere cambio de cubiertas.

Rueda de Auxilio: Completa.

## **Camión volcador VOLKSWAGEN 13180**

Uso: Obras Públicas- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere cambio del marcador de combustible.

Rueda de Auxilio: Está la llanta, falta la cubierta.

## **Desmalezadora VASIA**

Uso: Viales- Corralón

Funcionalidad: Parada.



Detalle: En el mecánico.

Rueda de Auxilio: Está la llanta, falta la cubierta.

## **Camioneta Ford Ranger**

Uso: Alumbrado Público- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere reparación de caja de dirección, cremallera y chapa y pintura.

Rueda de Auxilio: Falta completa.

## **Camioneta Ford Ranger**

Uso: Corralón

Estado: Regular.

Funcionalidad: Parada.

Detalle: Problemas en motor, requiere cambiar kit de distribución.

Rueda de Auxilio: Está la llanta, falta la cubierta.

## **Topadora Iron D6**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: Malo.

Funcionalidad: Parado por Oruga. Fallas recurrentes por temperatura.

Detalle: No funciona el aire acondicionado y requiere cambio de cadena orugas (80 eslabones)

## **Motoniveladora Pauny MA160**

Uso: Obras Públicas- Corralón

Estado: Buena.

Funcionalidad: En marcha. Reparada 2024, motor nuevo.

## **Motoniveladora Pauny MA160**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Buena.

Funcionalidad: Parada.

Detalle: Requiere cambio de aro de motor o ratificación completa de motor y reparación aire acondicionado.



## **Pala Frontal**

Uso: Obras Públicas- Corralón

Estado: Buena.

Funcionalidad: Parada.

Detalle: Requiere reparación de cilindros, frenos y cambio de reten convertidor y cubiertas.

## **Retro Michigan**

Uso: Viales- Corralón Estado: Buena.

Funcionalidad: Parada.

Detalle: Requiere reparación de cilindros, frenos y cambio de reten convertidor y cubiertas.

## **Camión Desobstructor**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En Marcha.

Detalle: Se debe realizar mantenimiento en general y reparación de bomba de agua.

Rueda de Auxilio: Está la llanta, falta la cubierta.

## **Combi Hyundai H1**

Uso: Corralón

Estado: Regular.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere reparación de levanta vidrios, cambio de burletes, bomba inyectora. Chapa y pintura en mal estado. Tipo de vehículo no apto para las necesidades a la cual se lo utiliza. Posible ingreso a remate.

Rueda de Auxilio: Falta completa.

## **Engomado**

Uso: Obras públicas- Corralón

Estado: Bueno.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: pintura.

## **Camioneta Ford Ranger XL 2,2 Cs.**

Uso: Obras públicas- Corralón. Inspección. Traslado de personal.

Estado: Buena.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere recambio de cubiertas.

Rueda de Auxilio: Completa.



## **Camioneta Ford Ranger XL 2,2 Cs.**

Uso: Servicios- Corralón. Inspección. Traslado de personal.

Estado: Buena.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere cambio de tren delantero, cubiertas y luces traseras.

Rueda de Auxilio: Completa.

## **Camión volcador Ford Cargo 1519**

Uso: Obras públicas- Corralón

Estado: Buena.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere reparación de aire acondicionado.

Rueda de Auxilio: Está la llanta, falta cubierta.

## **Camión Barredora**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: Buena.

Funcionalidad: En marcha, constante mantenimiento.

Detalle: Requiere reparación de turbina, aire acondicionado y paragolpes delantero.

Rueda de Auxilio: Completa.

## **Rolo destroncador**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Buena.

Funcionalidad: Marcha.

## **Tractor Valtra**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Buena.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere reparación de guardafaro trasero y faro.

## **Arado 19 disco**

Uso: Viales- Corralón

Estado: Buena.

Funcionalidad: En marcha.

Rueda de Auxilio: Falta completa.



## **Camión Compactador IVECO TECTOR ATTACK 150E21**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: Buena.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere reparación de aire acondicionado y cambio de luces.

Rueda de Auxilio Esta la llanta, falta la cubierta.

## **Camión Compactador IVECO TECTOR ATTACK 150E21**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: Buena.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere reparación de aire acondicionado y cambio de luces.

Rueda de Auxilio: Esta la llanta, falta la cubierta.

## **Camión Compactador IVECO TECTOR ATTACK 150E21**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: Buena.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere reparación de aire acondicionado y recambio de luces.

Rueda de Auxilio: Falta completa.

## **Camión Regador Mercedes Benz 1114**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: Regular.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere chapa/pintura. Perdidas varias en tanque.

Rueda de Auxilio: Falta completa.

## **Camión Regador Mercedes Benz 1114.**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: Buena.

Funcionalidad: En marcha.

Detalle: Requiere reparación de bomba de tanque agua. Requiere chapa/pintura. Perdidas varias en tanque.



Rueda de Auxilio: Falta completa.

## **Camión Atmosferico Mercedes Benz 1620**

Uso: Servicios- Corralón

Estado: malo.

Funcionalidad: Parado.

Detalle: Requiere reparación de motor, aire acondicionado, luces, etc.

Rueda de Auxilio: Falta Completa.

- **Cómo se presta actualmente el servicio para el cual se compra el equipo**

La escases actual de vehículos, y su deteriorado estado, hacen que la logística de desplazamiento de personal, entrega de materiales, inspección, etc. sea deficiente. Se generan tiempos improductivos, más gastos al subcontratar fletes o compra de materiales, y los riesgos que conlleva una inspección reducida. La constante demanda en dar rápida y buena respuesta en el servicio público, no pudiendo reducir el mismo, hace que los escasos recursos sean sobrecargados, acortando así su vida útil.

Haciendo falta a la normativa local, maquinaria rural utilizada para traslado de personas dentro de zona urbana, cargando personal en acoplados o carros, ó cuadrillas de más de 4 personas cuentan con vehículos cabina simple, obligando a ser trasladadas en la caja de carga o realizar más de 1 viaje para llegar a destino.

La necesidad de resolver hace que diferentes áreas sean relegadas de la dotación de vehículos, descuidando sus tareas, o utilizando vehículos sobredimensionado para sus usos. Es por ello que además de 3 camionetas doble cabina con caja cargadora, se requiere 2 motocargas para poder ser eficientes en el servicio de suministro, pañol y mantenimiento; dentro de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos.

## **2.2.2 Servicios públicos a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Convivencia.**

El municipio actualmente tiene a su cargo los siguientes servicios:

- Guardia Urbana Sunchalense (Cuerpo de agentes para la prevención del delito y atención de conflictividades a través del patrullaje en la ciudad). GUS.
- Seguridad Vial (Cuerpo de inspectores para el control de la convivencia vial y normas de tránsito)



Parque de equipos y maquinarias disponibles.

Actualmente el municipio cuenta con el siguiente parque automotor. Dentro de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Convivencia.

Todo el parque automotor ha sido adquirido por donación de instituciones o empresas. En este sentido, los vehículos ya estaban rodados antes de recibirlos.

### **RENAULT SANDERO – 2012 – Dominio LFK341- 280.000 Km. (Móvil 5)**

Uso: Patrullaje ininterrumpido 24 hs. Guardia Urbana Sunchalense.

Estado: Malo. Inminente reparación de motor y sistema de suspensión. Urgente realizar chapa y pintura. Interior del vehículo con deterioro significativo.

Vehículo donado por Sancor Cooperativas de Seguros Limitada mediante nota de fecha 16 de mayo de 2016. Ordenanza 2571/2016. Nótese que el auto donado ya tenía 4 años de uso antes de prestar servicios en la GUS.

Funcionalidad: Pese a lo antieconómico del mantenimiento, se lo hace rodar por necesidad del servicio al carecer de vehículo sustituto.

### **CHEVROLET CELTA – 2013 – Dominio MOI361 -170.000 KM (Móvil 6)**

Uso: Patrullaje ininterrumpido 24 hs. Guardia Urbana Sunchalense

Estado: Malo. Permanente estado de reparación por el estado de desgaste que presenta el motor y sistema de suspensión. Interior del vehículo con deterioro significativo. Vehículo donado por Sancor Cooperativas de Seguros Limitada mediante nota de fecha 29 de abril de 2020. Ordenanza 2829/2020. Nótese que el auto donado ya tenía 7 años de uso antes de prestar servicios en la GUS.

Funcionalidad: Pese a lo antieconómico del mantenimiento, se lo hace rodar por necesidad del servicio al carecer de vehículo sustituto.

### **CHEVROLET ONIX – 2016 – Dominio AA124TP – 150.000 KM. (Móvil 7)**

Uso: Patrullaje ininterrumpido 24 hs. Guardia Urbana Sunchalense

Estado: Regular. En condiciones de rodaje. Interior del vehículo con deterioro por uso constante. Vehículo donado por Sancor Cooperativas de Seguros Limitada mediante nota de fecha 29 de abril de 2020. Ordenanza 2829/2020. Nótese que el auto donado ya tenía 7 años de uso antes de prestar servicios en la GUS.

Funcionalidad: Vehículo con caja automática que requiere mantenimiento preventivo especializado.

### **VOLKSWAGEN SAVEIRO – 2013 – Dominio MJN687- 310.000 KM. (Móvil 4)**

Uso: Único automóvil destinado a Seguridad Vial. En uso permanente de los inspectores de tránsito.

Estado: Regular. En permanente estado de reparación por el estado de desgaste que presenta el



motor y sistema de suspensión. Interior del vehículo con deterioro significativo. Presenta corrosión avanzada en su carrocería y chasis. Nótese que el auto tiene 11 años de uso.

Funcionalidad: Pese a lo antieconómico del mantenimiento, se lo hace rodar por necesidad del servicio al carecer de vehículo sustituto.

### **Moto Honda 125 Storm – 2013 - Dominio 780HVE**

Uso: Única moto destinado a Seguridad Vial. En uso permanente de los inspectores de tránsito.

Estado: Regular con muchos kilómetros de rodaje. Nótese que tiene 11 años de uso.

Funcionalidad: Pese a lo antieconómico del mantenimiento, se lo hace rodar por necesidad del servicio al carecer de vehículo sustituto.

### **Moto Corven 110 – 2014 – Dominio 468KNZ.**

Uso: Moto destinada a los exámenes prácticos para el otorgamiento de licencias de conducir de esa categoría.

Estado: Regular con muchos kilómetros de rodaje. Por su estado, no es un vehículo que sirva de ejemplo para el uso destinado. Nótese que tiene 10 años de uso.

Funcionalidad: Pese a lo antieconómico del mantenimiento, se lo hace rodar por necesidad del servicio al carecer de vehículo sustituto.

- **Cómo se presta actualmente el servicio para el cual se compra el equipo**

Las principales razones que justifican el presente pedido son dos. Tal como se explicara, el parque automotor actual ha cumplido sobradamente su vida útil y su mantenimiento resulta excesivamente oneroso. Su condición es tal, que resulta inviable continuar manteniéndolo en servicio activo. Pese a ello, por la necesidad del servicio se continúa gastando dinero en vehículos que en corto plazo ya no podrán rodar más. Por otra parte, la ciudad ha crecido demográficamente y con ello su parque vial. Tanto automotores, como motos y bicicletas, se han transformado en medio esencial de transporte que se manifiesta en un incremento de su presencia en la vía pública. De esta manera, ya resulta insuficiente la cantidad de móviles que dispone la Guardia Urbana Sunchalense y Seguridad Vial para cumplir con su cometido.



## 2.3. Objetivos del proyecto

La solicitud de financiamiento para la adquisición de 3 camionetas nuevas de carga, 2 motocarga, 2 camionetas pick up segmento B y 4 motos tipo enduro; se justifica plenamente por la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, aumentar la seguridad de los empleados municipales y optimizar la eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales para los habitantes de Sunchales. Estas nuevas adquisiciones no solo garantizarían un mejor desempeño en las tareas cotidianas, sino que también contribuirían a fortalecer el bienestar y la calidad de vida de la comunidad en su conjunto.

## 3. Ingeniería del proyecto

### 3.1 Descripción del equipamiento a adquirir

- 3 camionetas Pick Up marca DFSK- Modelo C32 (cabina doble)
- 2 camionetas fiat strada
- 2 motocarga guerrero 200 cc
- 4 motos corven triax clásica 150 cc

- Presupuesto

Presupuesto estimado:

EQUIPAMIENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Camioneta DFSK C32	3	\$25.022.430,00	\$75.067.290,00
Camioneta Fiat Strada	2	\$24.300.000,00	\$48.600.000,00
Motocarga Guerrero 200 cc	2	\$5.330.000,00	\$10.660.000,00
Moto Corven triax clásica 150 cc	4	\$2.075.000,00	\$8.300.000,00
TOTAL			\$142.627.290,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTOS EN LAS FICHAS A CONTINUACIÓN.



## CAMIONETA PICK UP MARCA DFSK - Modelo C32

Tipo		Pick Up - Doble cabina	
Dimensiones y pesos	Total sin carga (mm)	Largo	4740
		Ancho	1655
		Alto	1910
	Caja de carga (interno) (mm)	Largo	2060
		Ancho	1540
		Alto	370
	Distancia entre ejes (mm)		3050
	Radio mín. de giro (m)		11
	Despeje mín. al suelo (mm)		185
	Trocha (delantera/trasera) (mm)		1410
	Peso bruto del vehículo (kg)		2315
Carga total (kg)		860	
Capacidad del tanque de combustible (l)		55	
Motorización	Tecnología del motor		Multipoint EFI
	Distribución		Cadena
	Combustible		Nafta 93 octanos o superior
	Cilindrada (l)		1.5
	Potencia máx. (CV @ rpm)		101 @ 6000
Torque máx. (N.m @ rpm)		136 @ 3600	
Transmisión	Tipo		Manual de 5 velocidades
	Embrague (tipo)		Placa y disco
Chasis y dirección	Suspensión delantera		McPherson independiente
	Suspensión trasera		Ballestas (6)
	Dirección		Dirección asistida eléctricamente
Frenos	Delanteros		Disco
	Traseros		Tambor
Neumáticos	Medidas	Delanteros	185R14LT 8PR
		Traseros	185R14LT 8PR
	Ruedas de auxilio tamaño original		•
	Llantas		Acero
Seguridad	ABS (Sistema antibloqueo de frenos)		•
	EBD (Distribución electrónica de frenado)		•
	Doble airbag frontal		•
	Alarma de cinturón de seguridad		•
	Cierre centralizado con llave		•
	ESP (Control electrónico de estabilidad)		•
Equipo exterior	DRL (Luces de circulación diurna)		•
	Faros antiniebla delanteros y traseros		•
	Espejos retrovisores exteriores		•
Equipo interior	Pasajeros		5
	Tapizado		Tela
	Levantavidrios eléctricos (2)		•
	Porta objetos en la puerta		•
	Aire acondicionado		•
Tecnología	Radio		•
	MP3 + SD		•



# Municipalidad de Sunchales

## STRADA



S. DE SERIE O OPCIONAL - NO DISPONIBLE	FREEDOM VOLCANO RANCH ULTRA			
	1.3 MT CD	1.3 CVT CD	1.3 CVT CD	1.0T CVT CD
<b>EXTERIOR</b>				
Faros antiniebla delanteros	S	S	S	S
Faros delanteros LED	-	S	S	S
Llantas de aleación de 15"	S	-	S	-
Llantas de aleación de 16"	-	S	-	S
Rueda de auxilio temporal	S	S	S	S
Neumáticos ATR	-	-	S	-
Paragolpes color carrocería	S	S	S	-
Españoles con repelidor de giro	S	S	S	S
Barra longitudinal portaequipaje	-	S	S	S
Lana Marítima	S	S	S	S
Iluminación en caja de carga	S	S	S	S
Caja de carga modular con ganchos de sujeción	S	S	S	S
Portón trasero con apertura amortiguada	S	S	S	S
Protección de luneta	S	S	S	S
Estribas laterales	-	-	S	S
Terminaciones Ranch	-	-	S	-
Cubre carter	S	S	S	S

S. DE SERIE O OPCIONAL - NO DISPONIBLE	FREEDOM VOLCANO RANCH ULTRA			
	1.3 MT CD	1.3 CVT CD	1.3 CVT CD	1.0T CVT CD
<b>CONFORT</b>				
Climatizador automático	-	S	S	S
Apoyapie lado conductor	S	S	S	S
Asiento conductor con regulación en altura	S	S	S	S
Cámara de retroceso	S	S	S	S
Sensores de estacionamiento trasero	S	S	S	S
Cierre centralizado de puertas y traba automática.	S	S	S	S
Apertura remota de tanque de combustible	S	S	S	S
Dirección asistida	S	S	S	S
Volante regulable en altura	S	S	S	S
Españoles retrovisores eléctricos	S	S	S	S
Levantacristales eléctricos en las 4 puertas	S	S	S	S
Volante forrado en cuero	-	S	S	S
Tapizado en cuero	-	Negro	Negro/Marron	Negro/Rojo Ultra
Apoyabrazo delantero	-	S	S	S
Alfombras interiores	-	S	S	S

S. DE SERIE O OPCIONAL - NO DISPONIBLE	FREEDOM VOLCANO RANCH ULTRA			
	1.3 MT CD	1.3 CVT CD	1.3 CVT CD	1.0T CVT CD
<b>SEGURIDAD</b>				
ABS con EBD y sistema off road	S	S	S	S
Control de tracción con TC plus	S	S	S	S
Control electrónico de estabilidad (ESC)	S	S	S	S
2 Airbags (frontales conductor y pasajero)	S	S	S	S
2 Airbags laterales (torax + cabeza)	S	S	S	S
Alarma perimetral	S	S	S	S
Apoyacabezas traseros (3)	S	S	S	S
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)	S	S	S	S
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)	S	S	S	S
Anclajes ISOFIX	S	S	S	S
Kit Seguridad de serie	S	S	S	S

S. DE SERIE O OPCIONAL - NO DISPONIBLE	FREEDOM VOLCANO RANCH ULTRA			
	1.3 MT CD	1.3 CVT CD	1.3 CVT CD	1.0T CVT CD
<b>TECNOLOGÍA</b>				
Computadora de a bordo	S	S	S	S
Display de tablero multifunción 3,5"	S	S	S	S
Indicador de temperatura externa	S	S	S	S
Pantalla multimedia touch 7" con Android Auto & Apple Car Play	S	S	S	S
Comandos de radio/telefono en volante	S	S	S	S
Puerto USB A/C	S	S	S	S
Toma de 12V	S	S	S	S
Cargador celular inalámbrico	S	S	S	S
Modo Sport	-	S	S	S

GARANTÍA: 3 AÑOS O 100.000KM (LO QUE OCURRA PRIMERO) ORIGEN DEL VEHICULO: BRASIL. IMÁGENES ILUSTRATIVAS. LOS VALORES ASÍ COMO LOS DETALLES DESCRITOS EN ESTE FOLLETO SON APROXIMADOS, DESCRIPTIVOS. FMT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

MF24STRADA01 - 22-01-2024

## STRADA



S. DE SERIE O OPCIONAL - NO DISPONIBLE	FREEDOM VOLCANO RANCH ULTRA			
	1.3 MT CD	1.3 CVT CD	1.3 CVT CD	1.0T CVT CD
<b>EXTERIOR</b>				
Faros antiniebla delanteros	S	S	S	S
Faros delanteros LED	-	S	S	S
Llantas de aleación de 15"	S	-	S	-
Llantas de aleación de 16"	-	S	-	S
Rueda de auxilio temporal	S	S	S	S
Neumáticos ATR	-	-	S	-
Paragolpes color carrocería	S	S	S	-
Españoles con repelidor de giro	S	S	S	S
Barra longitudinal portaequipaje	-	S	S	S
Lana Marítima	S	S	S	S
Iluminación en caja de carga	S	S	S	S
Caja de carga modular con ganchos de sujeción	S	S	S	S
Portón trasero con apertura amortiguada	S	S	S	S
Protección de luneta	S	S	S	S
Estribas laterales	-	-	S	S
Terminaciones Ranch	-	-	S	-
Cubre carter	S	S	S	S

S. DE SERIE O OPCIONAL - NO DISPONIBLE	FREEDOM VOLCANO RANCH ULTRA			
	1.3 MT CD	1.3 CVT CD	1.3 CVT CD	1.0T CVT CD
<b>CONFORT</b>				
Climatizador automático	-	S	S	S
Apoyapie lado conductor	S	S	S	S
Asiento conductor con regulación en altura	S	S	S	S
Cámara de retroceso	S	S	S	S
Sensores de estacionamiento trasero	S	S	S	S
Cierre centralizado de puertas y traba automática.	S	S	S	S
Apertura remota de tanque de combustible	S	S	S	S
Dirección asistida	S	S	S	S
Volante regulable en altura	S	S	S	S
Españoles retrovisores eléctricos	S	S	S	S
Levantacristales eléctricos en las 4 puertas	S	S	S	S
Volante forrado en cuero	-	S	S	S
Tapizado en cuero	-	Negro	Negro/Marron	Negro/Rojo Ultra
Apoyabrazo delantero	-	S	S	S
Alfombras interiores	-	S	S	S

S. DE SERIE O OPCIONAL - NO DISPONIBLE	FREEDOM VOLCANO RANCH ULTRA			
	1.3 MT CD	1.3 CVT CD	1.3 CVT CD	1.0T CVT CD
<b>SEGURIDAD</b>				
ABS con EBD y sistema off road	S	S	S	S
Control de tracción con TC plus	S	S	S	S
Control electrónico de estabilidad (ESC)	S	S	S	S
2 Airbags (frontales conductor y pasajero)	S	S	S	S
2 Airbags laterales (torax + cabeza)	S	S	S	S
Alarma perimetral	S	S	S	S
Apoyacabezas traseros (3)	S	S	S	S
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)	S	S	S	S
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)	S	S	S	S
Anclajes ISOFIX	S	S	S	S
Kit Seguridad de serie	S	S	S	S

S. DE SERIE O OPCIONAL - NO DISPONIBLE	FREEDOM VOLCANO RANCH ULTRA			
	1.3 MT CD	1.3 CVT CD	1.3 CVT CD	1.0T CVT CD
<b>TECNOLOGÍA</b>				
Computadora de a bordo	S	S	S	S
Display de tablero multifunción 3,5"	S	S	S	S
Indicador de temperatura externa	S	S	S	S
Pantalla multimedia touch 7" con Android Auto & Apple Car Play	S	S	S	S
Comandos de radio/telefono en volante	S	S	S	S
Puerto USB A/C	S	S	S	S
Toma de 12V	S	S	S	S
Cargador celular inalámbrico	S	S	S	S
Modo Sport	-	S	S	S

GARANTÍA: 3 AÑOS O 100.000KM (LO QUE OCURRA PRIMERO) ORIGEN DEL VEHICULO: BRASIL. IMÁGENES ILUSTRATIVAS. LOS VALORES ASÍ COMO LOS DETALLES DESCRITOS EN ESTE FOLLETO SON APROXIMADOS, DESCRIPTIVOS. FMT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

MF24STRADA01 - 22-01-2024



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### MOTOR

CILINDRADA 196 CM3,  
EMBRAGUE MULTIDISCO  
EN BAÑO DE ACEITE,  
5 MARCHAS + 1 REVERSA

### MEDIDAS

LARGO: 3.300 MM  
ANCHO: 1.320 MM  
ALTO: 1.380 MM

### CAPACIDAD DE CARGA

310 KG. APROX.

### PESO EN SECO

360 KG.

### ARRANQUE

PATADA Y ELÉCTRICO

### ENCENDIDO

CDI

### FRENOS

FRENO A TAMBOR

### CAPACIDAD

18 LITROS



# Municipalidad de Sunchales



ELIGE TU COLOR:



## ATRIBUTOS TÉCNICOS



## EQUIPAMIENTO



## FICHA TÉCNICA

### MOTOR:

Monocilíndrico de 4T refrigerado por aire 149cc CDI.

### TRANSMISIÓN:

5 velocidades.

### NEUMÁTICOS DELANTEROS:

3.00x21/ Llanta de rayos.

### NEUMÁTICOS TRASEROS:

4.10x18/ Llanta de rayos.

### SUSPENSIÓN DELANTERA:

Horquilla hidráulica.

### SUSPENSIÓN TRASERA:

Mono amortiguador hidráulico.

### FRENO DELANTERO:

Disco hidráulico.

### FRENO TRASERO:

Tambor/Tipo manual.



Municipalidad  
de Sunchales

**ESCOBAR** 

LITORAL SA.

CONCESIONARIO OFICIAL EXCLUSIVO DFSK

AV Freyre 2235 – Santa Fe -0342-455-0444

Santa Fe 17 de julio de 2024

SRES

Municipalidad de Sunchales

Pcia. de Santa Fe

## PRESUPUESTO

C31	CABINA SIMPLE	DFSK	<b>20.100</b>
C32	CABINA DOBLE	DFSK	<b>19.000</b>

LOS PRECIOS SON EN DOLARES (MEP)

EL PRECIO INCLUYE IVA

NO INCLUYE PATENTA MIENTO

-Los precios pueden sufrir aumentos sin previo aviso y stock sujeto a disposición de fábrica.

-Precio Abierto hasta su cancelación.

-La forma de pago es de contado.



# Municipalidad de Sunchales



**SAN LUIS 3102** (3000) SANTA FE | TEL.: (0342) 4530606  
**AV. ALMAFUERTE 807** (3100) PARANÁ | ENTRE RÍOS - TEL.: (0343) 4241100  
**INT. O. ZOBOLI 667** - RUTA 34 KM 222 (2300) RAFAELA - TEL. (03492) 420200  
**WWW.VALMOTORS.COM.AR**



## FACTURA PROFORMA

CUIT: 30-70941478-6  
ING BRUT.: 921-747643-6  
F. INICIO ACT.: 01/11/05

X

DOCUMENTO NO VALIDO  
COMO FACTURA

FECHA: 29/07/2024

CONCEJO MUNICIPAL DE SUNCHALES

AV. BELGRANO 103

CP: 2322

CUIT: 30-70786091-6

MARCA: FIAT

MODELO: NUEVA STRADA FREEDOM 1,3 CD MY24

COLOR: A/D

DOMINIO: A/D

CHASIS: A/D

MOTOR: A/D

PRECIO CONTADO \$ 22.624.434,00

IVA 10,5% \$ 2.375.566,00

**TOTAL \$ 25.000.000,00**

TOTAL: VEINTICINCO MILLONES - (PESOS ARGENTINOS),-

NO incluye formularios (\$90000) Ni patentamiento.

PRECIO de referencia al día de la fecha, pudiendo actualizarse hasta el día de asignación y pago de la unidad.

ENTREGA sujeta a disponibilidad de fábrica, pudiendo modificar condiciones sin previo aviso.

LA PRESENTE NO CONSTITUYE OFERTA COMERCIAL.

MARIANO AUDERO  
GERENTE DE VENTAS  
VALMOTORS  
ACANTILADOS S.A.



Municipalidad  
de Sunchales

# Nocete srl

## Nocete Srl

Av. Santa Fe 975

Tel. 03492-423109

Wp. 03492-560281

nocetesrl@hotmail.com

## Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES  
de 2024

Fecha: 22 de Julio

MOTOCARGA GUERRERO 200 CC ..... \$ 5.290.000 + \$ 40.000 ( FORMULARIOS  
PARA PATENTAR ) = \$ 5.330.000

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO O TRANFERCIA

LA UNIDAD SE ENTREGA CUANDO TENGAN EL PATENTAMIENTO CULMINADO.

VALIDO HASTA 30/07/2024



Municipalidad  
de Sunchales

# TRACINDA S.A.

Bv. Roca esq. Magdalena de Lorenzi  
(03492) 502333 - 502331 | RAFAELA

RAFAELA, 15/07/2024

## PRESUPUESTO

Cliente: Municipalidad de Sunchales

Atte: Alejandro Priotti

DESCRIPCION	P. Unitario	P. Total
4 Corven Triax Clasica 150cc	\$ 2.050.000,00	\$ 8.200.000,00
Formularios Patentamiento	\$ 25.000,00	\$ 100.000,00

Fotos en nuestra web.

<https://bofellimotos.mitiendanube.com/>

Condiciones de pago: CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA - CHEQUE A FECHA

Validez del presupuesto: 10 días.

Plazo entrega: Según stock disponible del momento

Todos los precios estan expresados en pesos al 15/07/2024 que podran ser modificados sin previo aviso, de acuerdo a cotizacion del dólar del día.

Atentamente